



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Dubrovniku

KLASA: 612-08/23-05/0422
URBROJ: 532-05-02-17/3-23-1

Dubrovnik, 9. listopada 2023.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
n/p gospođa Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch., pomoćnica tajnika
dzupanicjakovic@hazu.hr

Predmet: Dubrovnik, samostan sv. Jakova na Višnjici, mišljenje – daje se

Temeljem izvršenog uvida u konstruktivno stanje samostana sv. Jakova na Višnjici, čest. zgr. 761/2 k.o. Dubrovnik (s.i.), k.č. 4987/1 k.o. Dubrovnik (n.i.) ovaj Konzervatorski odjel Vas obavještava sljedeće:

Benediktinski samostan s crkvom sv. Jakova na Višnjici, č.zgr. 761/2, 761/1, 1873, 1874 k.o. Dubrovnik (s.i.) zaštićen je Rješenjem o registraciji, upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu nepokretnih kulturnih dobara, pod oznakom ZDU-48, i u sklopu Rješenja o preventivnoj zaštiti Gradskog predjela sv. Jakov u Dubrovniku, KLASA: UP/I-612-08/20-05/0056, URBROJ: 532-04-02-17/9-20-1 od 23. lipnja 2020., predstavlja kulturno dobro te podliježe odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21).

Izvršenim očevidom utvrđeno je da je došlo do pojave jačih konstruktivnih pukotina na jugoistočnom i jugozapadnom dijelu samostana u punoj visini pročelja, čime je ugroženo kulturno dobro te život i zdravlje ljudi zbog mogućeg urušavanja dijelova konstrukcije. Nadalje, u prostorima prizemlja utvrđena je pojava vlage uslijed začepjenja odvodnog kanala uz istočno pročelje samostana.

U cilju sprječavanja daljnjeg oštećenja kulturnog dobra, nužno je pristupiti hitnoj sanaciji, uz poštivanje sljedećih smjernica:

- Potrebno je **hitno izraditi statičku ekspertizu** - analizu oštećenja i uvid u stanje konstrukcije s prijedlogom radova u cilju otklanjanja opasnosti po daljnje oštećenje kulturnog dobra. Statička ekspertiza i prijedlog radova trebaju biti izrađeni od strane ovlaštenog statičara koji posjeduje odobrenje za rad na kulturnim dobrima.

- Ovisno o zaključcima statičke ekspertize, Konzervatorski odjel u Dubrovniku će utvrditi potrebu i način provođenja daljnjih aktivnosti vezano uz sanaciju.
- Potrebno je osigurati redovito čišćenje odvodnog kanala uz istočno pročelje samostana.



Na znanje:

- HAZU, n/p prof.dr.sc. Nella Lonza, Lapadska obala 4, 20 000 Dubrovnik